

INVITAȚIA DE PARTICIPARE

privind achiziționarea **Servicii expertiză construcții portante**
prin procedura de achiziție Licitarea deschisă nr.27/LP-2022

1. Denumirea întreprinderii: ÎS "Fabrica de Sticlă din Chișinău"
2. IDNO: 1002600008924
3. Adresa: Chișinău, str. Transnistria 20
4. Numărul de telefon/fax: 022 473744; 060003737
5. Adresa de e-mail și pagina web oficială a întreprinderii: achizitie@glass.md
6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: www.glass.md
7. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: producere
8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință	Valoarea estimată (fără TVA), lei
1.	Lotul 1				
1.1	Evaluarea stării tehnice a clădirii industriale "Secția Mașini Cuptor Nr.1; Nr.2; Nr.3	buc	3	Volumul lucrărilor Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a clădirii industriale Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a clădirii industriale Examinarea stării tehnice a clădirii industriale cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente; Elaborarea recomandărilor de consolidare a clădirii industriale privind posibilitatea exploatarea blocului industrial; Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a structurii de rezistență a clădirii industriale Date tehnice	

				<p>Înălțimea – 24,60m. Lungimea – 90,00m; Lățimea – 30,00m.</p> <p>Conținutul raportului de expertizare</p> <p>Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a clădirii industriale</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a clădirii industriale</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a clădirii industriale privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Cerințe față de ofertele prezentate</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică va corespunde cerințelor legislației naționale în acest domeniu</p>	
1.2	Evaluarea stării tehnice a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3	buc	3	<p><u>Volumul lucrărilor</u></p> <p>Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3;</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3;</p> <p>Examinarea stării tehnice a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3 cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente;</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3 privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării</p>	

				<p>tehnice a structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3</p> <p>Date tehnice Înălțimea – 13,20m.; Lungimea – 130,00m; Lățimea – 6,00m.</p> <p>Conținutul raportului Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3;</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3;</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a Galeriei la Secțiunile Mașini Cuptor Nr.1, Nr.2 și Nr.3 a Fabricii de Sticlă din mun. Chișinău, strada Transnistria, nr. 20; privind posibilitatea exploatarei blocului industrial;</p>	
1.3.	<p>Evaluarea stării tehnice a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4 a Fabricii de Sticlă din mun. Chișinău, strada Transnistria, nr. 20;</p>	buc	4	<p>Volumul lucrărilor</p> <p>Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Examinarea stării tehnice a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4 privind posibilitatea exploatarei blocului industrial;</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a structurii de rezistență a</p>	

				<p>Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Date tehnice:</p> <p>Silozul Nr. 1</p> <p>a) Înălțimea – 21,25m.;</p> <p>b) Diametrul – 6,0m.</p> <p>Silozul Nr. 2</p> <p>a) Înălțimea – 21,25m.;</p> <p>b) Diametrul – 6,0m.</p> <p>Silozul Nr. 3</p> <p>a) Înălțimea – 21,25m.;</p> <p>b) Diametrul – 6,0m.</p> <p>Silozul Nr. 4</p> <p>a) Înălțimea – 21,25m.;</p> <p>b) Diametrul – 6,0m.</p> <p>Conținutul raportului de expertizare tehnică a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a Silozurilor Nr.1, Nr.2, Nr.3 și Nr.4 privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Cerințe față de ofertele prezentate</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică va corespunde cerințelor legislației naționale în acest domeniu</p>	
1.4.	Evaluarea stării tehnice a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”	buc	1	<p>Volumul lucrărilor</p> <p>Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor</p>	

				<p>structurii de rezistență a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”</p> <p>Examinarea stării tehnice a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4” cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente;</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4” privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Date tehnice al obiectului menit evaluării stării tehnice</p> <p>Axele (B-C)/(1-4)</p> <p>c) Înălțimea – 7,20m.;</p> <p>d) Lungimea – 30,00m;</p> <p>e) Lățimea – 24,00m.</p> <p>Axele (A-C)/(4-9)</p> <p>f) Înălțimea – 7,20m.;</p> <p>g) Lungimea – 24,00m;</p> <p>h) Lățimea – 15,00m.</p> <p>Conținutul raportului de expertizare tehnică a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”</p> <p>Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4”</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a Clădirii ”Secție Mașini Cuptor Nr.4” privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Cerințe față de ofertele prezentate</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică va corespunde cerințelor legislației naționale în acest domeniu</p>	
1.5	Evaluarea stării tehnice a Clădirilor	buc	1	<p>Volumul lucrărilor</p> <p>Examinarea documentației de</p>	

	<p>Secției Componente a Făbriicii de Sticlă din mun. Chișinău</p>			<p>proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Clădirilor Secției Componente a Făbriicii de Sticlă din mun. Chișinău, strada Transnistria, nr. 20;</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezisteță a Clădirilor Secției Componente</p> <p>Examinarea stării tehnice a Clădirilor Secției Componente a Făbriicii de Sticlă cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente;</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Clădirilor Secției Componente a Făbriicii de Sticlă din mun. Chișinău, strada Transnistria, nr. 20 privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a structurii de rezistență a Clădirilor Secției Componente</p> <p>Date tehnice al obiectului menit evaluării stării tehnice Secția Componentă, Axele (1...35), un etaj:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Înălțimea – 17,60m.; j) Lungimea – 204,00m; k) Lățimea – 30,00m. <p>Secția Păstrarea Șargei, Axele (36...38), Subsola+4 etaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> l) Înălțimea – 21,60m, plus Subsola: h=3,3m.; m) Lungimea – 36,00m; n) Lățimea – 12,00m. <p>Secția Păstrarea Șargei, bloc administrativ, vestiare, Axele (38...40), 2 etaje</p> <ul style="list-style-type: none"> o) Înălțimea – 7,15m.; p) Lungimea – 36,00m; q) Lățimea – 9,25m. <p>Conținutul raportului</p> <p>Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezisteță a Clădirilor</p>	
--	---	--	--	--	--

				<p>Secției Componente</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Clădirilor Secției Componente</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a Clădirilor Secției Componente privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Cerințe față de ofertele prezentate</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică va corespunde cerințelor legislației naționale în acest domeniu</p>	
1.6	Evaluarea stării tehnice a Clădirii Silozurilor a Fabricii de Sticlă	buc	1	<p>Volumul lucrărilor</p> <p>Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor</p> <p>Examinarea stării tehnice a Clădirii Silozurilor cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente;</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Clădirii Silozurilor privind posibilitatea exploatării blocului industrial;</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor</p> <p>Date tehnice</p> <p>Clădirea în axele (25...32)/(AII...A)</p> <p>r) Înălțimea – 10,0m.;</p> <p>s) Lungimea – 42,00m;</p> <p>t) Lățimea – 6,00m.</p> <p>Scara în axele (25...26/27)/(AII...A)</p> <p>a) Înălțimea – 20,0m.;</p> <p>b) Lungimea – 7,05m;</p>	

				<p>c) Lățimea – 4,10m.</p> <p>Conținutul raportului de expertizare tehnică Date generale despre obiectul examinat:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor</p> <p>Recomandări de consolidare a elementelor de construcție a structurii de rezistență a Clădirii Silozurilor privind posibilitatea exploatarea blocului industrial;</p> <p>Cerințe față de ofertele prezentate</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică va corespunde cerințelor legislației naționale în acest domeniu</p>	
1.7	Coșuri de fum la cuptoarele de topit sticlă	buc	3	<p>Examinarea documentației de proiect privind stabilirea structurii de rezistență a Coșurilor de Fum;</p> <p>Efectuarea încercărilor cărămizei, obținute prin extragerea (tăierea) probelor din zidăria coșurilor de fum (12 probe);</p> <p>Efectuarea lucrărilor de prospecțiuni geotehnice în vecinătatea Coșurilor de Fum (trei foraje la adâncime de 10 m.);</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Coșurilor de Fum;</p> <p>Examinarea stării tehnice a Coșurilor de Fum cu descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente;</p> <p>Efectuarea calculului Coșurilor de</p>	

			<p>Fum la solicitări seismice, pentru intensitatea seismică de calcul de 8 (opt) grade (scara MSK 1964);</p> <p>Efectuarea lucrărilor geodezice privind determinarea deplasărilor pe verticală (înclinarea) a Coșurilor de Fum;</p> <p>Elaborarea recomandărilor de consolidare a Coșurilor de Fum privind posibilitatea exploatării coșurilor;</p> <p>Elaborarea raportului de expertiză tehnică privind evaluarea stării tehnice a structurii de rezistență a Coșurilor de Fum (total trei) a Fabricii de Sticlă din mun. Chișinău, str. Transnistria 20;</p> <ul style="list-style-type: none">u) Înălțimea – 60,0 m.v) Diametrul pe din afară -jos 7020,00 mm, -sus 2960,0 mm <p><u>Raportul de expertiză:</u></p> <p>Date generale despre obiectele examinate:</p> <p>Fotofixarea defectelor și deteriorărilor a elementelor structurii de rezistență a Coșurilor de Fum;</p> <p>Descrierea degradărilor (deteriorărilor) existente a elementelor structurii de rezistență a Coșurilor de Fum;</p> <p>Rezultatele încercărilor cărămizei, obținute prin extragerea (tăierea) probelor din zidăria coșurilor de fum;</p> <p>Rezultatele calculului Coșurilor de Fum la solicitări seismice, pentru intensitatea seismică de calcul de 8 (opt) grade (scara MSK 1964);</p> <p>Rezultatele lucrărilor geodezice</p>	
--	--	--	---	--

				privind determinarea deplasărilor pe verticală (înclinarea) a Coșurilor de Fum; Rezultatele lucrărilor de prospecțiuni geotehnice în vecinătatea Coșurilor de Fum (trei foraje la adâncime de 10 m. Recomandări de consolidare a Coșurilor de Fum privind posibilitatea exploatarea coșurilor;	
Total valoarea estimată					1 200 000.00

9. Obiectul principal de activitate al întreprinderii: producere

10. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați care îi pot satisface necesitățile să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

11. În cazul în care contractul este împărțit în loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un lot întregal;

2) termenele și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: *În termen de pînă în martie 2023.*

3) condițiile de plata: *10% plata in avans dupa semnarea contractului, și 90% suma restanta conform proceselor verbale de executare lucrărilor și prezentarea actului de prestare a serviciilor.*

^{12.} Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu este cazul

13. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse:

r. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	
1.1	Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art.16 alin.(2) lit..a) al Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală	original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului (anexă F 3.3)	Da
1.2	Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional	Da

1.3	Oferta	original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului F3.1	Da
1.4	Specificați tehnică 4.1	original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului (anexă)	Da
1.5	Specificația de preț 4.2	original, confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei ofertantului, se prezintă potrivit conform formularului (anexă)	Da
1.6	Garanția pentru ofertă 1%	Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)	Da
1.7	Certificate de atestare în domeniu construcțiilor	copie	Da

Cerințe față de ofertanți

-Efectuarea expertizei tehnice trebuie să fie realizată de către experți tehnici atestați în domeniul construcțiilor;

-Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să dețină o experiență în calitate de expert tehnic atestat în domeniul construcțiilor de minim 10 ani;

--Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să fie autori de normative privind proiectarea construcțiilor din zidărie în zonele seismice;

-Experții tehnici atestați, participanți la licitație, trebuie să prezinte rapoarte de expertize tehnice, efectuate în ultimii 3 (trei), care să conțină obiecte industriale.

-Prezentarea certificatelor (copii color) de atestare tehnico-profesională în domeniul construcțiilor.

Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu este cazul

Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: *prețul cel mai scăzut*

14. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: *nu este cazul*

Nr. crt.	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea (%)
1.		
2.		

15. Termenul-limită de depunere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]09-00*
- pe: *[data] 31.03.2022*
- Termenul-limită de deschidere a ofertelor:
- *[ora exactă]11-00*
- pe: *[data] 31.03.2022*

16. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău"

17. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

18. Locul deschiderii ofertelor: sediul Î.S. "Fabrica de Sticlă din Chișinău"

Ofertele întârziate vor fi respinse.

19. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Pe perioada pandemiei, Operatorii Economici sau reprezentanții acestora nu pot participa la deschiderea ofertelor. Operatorii economici vor fi informați prin e-mail sau scrisoare recomandată despre rezultatele procedurii.

Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română

20. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: *nu este cazul*

21. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: MO 68-71 (8112-8115) din 11.03.2022

23. Alte informații relevante: În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronica a ofertelor sau a cererilor de participare	Nu se acceptă HG 351 cap VII pct 70
sistemul de comenzi electronice	nu
facturarea electronica	Se accepta
platile electronice	Se accepta

Conducătorul grupului de lucru: Fedora Palamari